



Strahlungsthermometer KT19 II-Serie – Schutzhaube

Montageanleitung


1




2



3



4



Impressum

KT19 II-Serie

Original der Montageanleitung
Dokumentennummer: 95583284
Version: 01/05/25d

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

© HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH

HEITRONICS Infrarot Messtechnik GmbH
Kreuzberger Ring 40
65205 Wiesbaden
Deutschland
www.heitronics.com
info@heitronics.com
Tel.: +49 611 97393-0
Fax: +49 611 97393-26